

## 1. 與被投資公司議合互動實例

議合影響力、投資決策因應與後續追蹤案例：

本公司旗下基金投資某上市 PCB 公司,該公司為台灣 0050 成分股,該 PCB 公司在大陸昆山廠 2020 年 9 月 7 日發生火警,接連 10 月台灣山鶯廠也發生火警,連續 2 個月發生火警,雖未造成人員傷亡,但顯現該公司工安管理有所疏失。

發生工安意外隔日,研究員即與公司發言管道溝通,了解其發生原因與影響層面,並關切其後續處理與工安改善問題。

### (1). 工安

根據本公司與被投資公司詳談後,了解發生火警主要原因有 3 項,分別為：

- A. 化學品倉儲問題,由於 PCB 廠區乾溼製程所需化學品多樣,該廠房屬於老舊廠房,儲存化學品槽規劃較為擁擠,廠區動線安排具有缺失。
- B. 據了解火警是從空調機房的風管延燒,導致火勢蔓延。由於該廠採用塑化類的排氣風管,使火勢蔓延迅速
- C. 該廠生產設備較為老舊,並非全新設計,在生產旺季,經常容易忽略維護與汰換。

### (2). 公司針對議和後續因應方式

由於該廠房需重新更新與安裝設備,公司決定在排氣設備風管採用新型不鏽鋼防火隔斷,搭配溫度探測與抽風機切斷空氣等,以降低或警發生。另外再重新規劃廠區需特別針對公安地區,化學品儲存,消防設備等加以著重,以降低發生機率,並加強員工訓練等。對於後續設備維護會加強管理。

### (3). 基金持股處理方式

目前本基金仍持有該公司持股,但發生工安意外時先採取降低持股動作,並針對後續與該公司溝通後,該公司預計工安改善計畫了解後,進行後續追蹤與持股比例調整。

### (4). 後續追蹤

我們在後續法說會與座談會,電話訪問,積極與該公司討論改善進度,將會持續追蹤該公司工安改善狀況。根據了解該廠區經過 2 年重新整體與安裝設備,預計今年 Q4 將小幅量產,等營運安全穩定後才會進行大幅量產,我們將密切與公司保持聯繫與追蹤。